2.1.1) perché il selettore modale consentiva, attuata la funzione "F18" e premuto di seguito, per due volte, il pulsante di "start" quando le "tazze" si trovano in prossimità della parte posteriore o interna della tavola porta cliché, l'apparente e temporaneo blocco della macchina in maniera ingannevole, poiché la stessa in realtà dopo 16 secondi riavvia improvvisamente il ciclo di stampa automatico;

2.1.2) perché le protezioni delle zone pericolose non erano tali da garantire l'innaccessibilità, anche da parte dell'intero corpo di una persona;

2.1.3) perché i dispositivi elettrici o meccanici di sicurezza non erano dotati di particolari accorgimenti costruttivi tali che, in caso di loro inibizione casuale o volontaria, le altre funzioni della macchina ne venissero interdette;

in Ortezzano il 20.6.2006;